

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за выбор трансмиттера дифференциального давления DPT-Prima от HK Instruments. DPT-Prima - это высокоточный преобразователь дифференциального давления, разработанный специально для чистых помещений и других объектов где требуется повышенная точность. DPT-Prima оснащен автоматической калибровкой нулевой точки и, как опция, калибровкой верхнего предела диапазона измерения, дисплеем и сертификатом калибровки. Универсальность устройства повышается за счет восьми выбираемых диапазонов измерения и выходов с сигналом напряжения или тока.

ПРИМЕНЕНИЕ

DPT-Prima используется там, где требуется высокая точность измерения, в приложениях:

- для контроля давления в чистых помещениях
- мониторинг перепадов давления в здании
- мониторинг давления и расхода

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Характеристики

Погрешность измерения* (относительного подаваемого давления):

0.4 % ±0.4 Pa

(Требования к точности включают: общую погрешность, линейность, гистерезис, долговременную стабильность и ошибку повторения)

Точность вывода*:

Напряжение: ± 0.025 V @ 25 °C

Ток: ± 0.04 mA типичный, @ 25 °C,

нагрузка 100 Ω

± 0.1 mA макс., @ 25 °C,

нагрузка 20–500 Ω

*½ часа с запуска прибора

Избыточное давление:

Испытательное давление: 10 kPa

Разрушающее давление: 30 kPa

Калибровка нулевой точки:

Авто-настройка нуля или ручную, нажатием кнопки

Время отклика:

0.4 s или 8.0 s, выбор с помощью переключателя (63 % от изменения)

Технические данные

Совместимые среды:

Сухой воздух и неагрессивные газы

Единицы измерения:

Pa, kPa, mbar, inchWC, mmWC, psi, выбор с помощью переключателя

Измерительный элемент:

MEMS, нет потока через

Системы:

Рабочая температура: -5...50 °C,

Зона с температурной компенсацией 0...50 °C

Температура хранения: -40...70 °C,

Влажность: от 0 до 95 % rH, без конденсата

Физические параметры

Габариты:

Корпус: 90,0 x 95,0 x 36,0 mm

Вес:

140 g

Монтаж:

2 отверстия под винты 4.3 mm, одно с пазом

Материалы:

Корпус: АБС-пластик

Крышка: поликарбонат

Соединители с воздуховодом: АБС-пластик

Трубка: ПВХ

Степень защиты:

IP54

Дисплей (дополнительно)

2-строчный дисплей (12 символов в строке)

Строка 1: активное измерение

Строка 2: единицы измерения

Электрические разъемы:

4-винтовая клеммная колодка

Провод: 0.2–1.5 mm² (12–24 AWG)

Кабельный ввод: M16

Напорные фитинги:

штекер ø 5,2 mm

+ высокое давление

– низкое давление

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДАННОГО УСТРОЙСТВА.**
- Несоблюдение правил техники безопасности и требований данной инструкции может привести к ПОЛУЧЕНИЮ ТРАВМ, СМЕРТИ И/ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ИМУЩЕСТВА.
- Во избежание удара током или повреждения оборудования отключайте питание перед установкой или сервисным обслуживанием устройства; используйте проводку только с изоляцией, соответствующей полному рабочему напряжению устройства.
- Во избежание возможного возгорания и/или взрыва не используйте устройство в потенциально горючей или взрывоопасной газовой среде.
- Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.
- Данный продукт после установки становится частью инженерной системы, технические характеристики и эксплуатационные параметры которой не разрабатывались и не контролируются компанией HK Instruments. Проверьте соответствие государственным и региональным нормативам, чтобы убедиться в том, что установка будет безопасной и технически целесообразной. Доверяйте установку данного устройства только опытным и знающим специалистам.

Электрические характеристики

Напряжение:

Цепь: 3-проводная (V Out, 24 V, GND)

Вход: 24 VAC или VDC, ±10 %

Выход: 0–10 V / 2–10 V

Потребляемая мощность: <1.0 W,

Минимальное сопротивление: 1 kΩ

Ток:

Цепь: 3-проводная (mA Out, 24 V, GND)

Вход: 24 VAC или VDC, ±10 %

Выход: 4–20 mA

Потребляемая мощность: <1.2 W

Максимальная нагрузка: 500 Ω

Минимальная нагрузка: 20 Ω

Заклучение о соответствии


Соответствует требованиям ЕС о безопасности продукции:

Директива ЕС о электромагнитной совместимости EMC 2014/30/EU


Директива ЕС по ограничению использования опасных веществ RoHS 2011/65/EU

Директива ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования WEEE 2012/19/EU

СХЕМЫ



ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЁЖИ



УСТАНОВКА

- 1) Смонтируйте устройство в желаемом месте (см. Шаг 1).
- 2) Откройте крышку и протяните провод через кабельный зажим, соединяя провода с клеммной колодкой (-ами) (см. Шаг 2).
- 3) Устройство готово к настройке.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Подавайте питание только после того, как убедитесь, что устройство правильно подключено к сети.

ШАГ 1: МОНТАЖ УСТРОЙСТВА

- 1) Выберите место монтажа (воздуховод, стена, панель).
- 2) Используйте устройство в качестве шаблона для отметки отверстий под винты.
- 3) Закрепите устройство подходящими винтами.

Рисунок 1а - Поверхностный монтаж




Рисунок 1б - Направление монтажа







Рисунок 1с - Прикладные соединения



ШАГ 2: МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕКТРОСХЕМЫ

В соответствии со стандартами ЕС требуется должным образом заземленный экранированный кабель.

- 1) Отвинтите кабельный зажим и протяните провод (-а).
- 2) Соедините провода, как показано на рисунках 2а и 2б.
- 3) Затяните кабельный зажим.




ШАГ 3: НАСТРОЙКА

- 1) Выберите желаемую единицу измерения. (см. Шаг 4)
- 2) Выберите желаемый диапазон измерения. (см. Шаг 5)
- 3) Выберите желаемое время отклика. (см. Шаг 6)
- 4) Выберите желаемое выходное напряжение. (см. Шаг 7)
- 5) Обнулите устройство. (см. Шаг 8)
- 6) Присоедините напорные трубки. Соедините трубку положительного давления с отверстием, отмеченным "+", а трубку отрицательного давления - с отверстием, отмеченным "-".
- 7) Закройте крышку. Устройство готово к использованию.

ШАГ 4: ВЫБОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

- 1) Чтобы изменить единицы измерения на дисплее, установите перемычку на оба контакта J5 (см. Рисунок 3).
- 2) Нажмите «ноль» - и на дисплее будут чередоваться возможные единицы измерения (Pa, kPa, mbar, inchWC, mmWC, psi).
- 3) Чтобы выбрать единицу измерения, уберите перемычку с J5, когда нужная единица появится на дисплее.




ШАГ 5: ВЫБОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

- 1) Определение числа диапазона
 - a. Найдите модель в Схеме 1.
 - b. Найдите единицу измерения (выбирается в Шаге 4).
 - c. Найдите требуемый диапазон измерения в той же строке, что и единица измерения (см. пункт b выше) и определите число диапазона в верхней строке.
- 2) Установите перемычки в J1, J2 и J3, как указано.
 - a. Используя число диапазона (см. пункт 1с), найдите соответствующее значение диапазона в Схеме 2.
 - b. Установите перемычки в J1, J2 и J3 устройства, как показано под числом диапазона в Схеме 2. (Серый цвет означает, что перемычка установлена. Как устанавливать перемычки, показано на Рисунке 3.)

Схема 1

Model DPT-Priima	Диапазон 1	Диапазон 2	Диапазон 3	Диапазон 4	Диапазон 5	Диапазон 6	Диапазон 7	Диапазон 8
Pa	-25-25	-50-50	-100-100	-500-500	0-25	0-50	0-250	0-1000
kPa	-0.025-0.025	-0.05-0.05	-0.1-0.1	-0.50-0.50	0-0.025	0-0.05	0-0.25	0-1.00
mbar	-0.25-0.25	-0.50-0.50	-1.00-1.00	-5.00-5.00	0-0.25	0-0.50	0-2.50	0-10.0
inchWC	-0.10-0.10	-0.20-0.20	-0.40-0.40	-2.01-2.01	0-0.10	0-0.20	0-1.00	0-4.01
mmWC	-2.6-2.6	-5.1-5.1	-10.2-10.2	-51.0-51.0	0-2.6	0-5.1	0-25.5	0-102.0
psi	-0.0036-0.0036	-0.0073-0.0073	-0.0145-0.0145	-0.0725-0.0725	0-0.0036	0-0.0073	0-0.0363	0-0.1450



ШАГ 6: ВЫБОР ВРЕМЕНИ ОТКЛИКА

Значение времени отклика влияет на то, как быстро датчик реагирует на изменения в системе. Время отклика - это время, которое требуется устройству для того, чтобы достичь 63% измеряемого значения. Чтобы сгладить нестабильные колебания давления в воздушном потоке, выбирайте более длительное время отклика.

Пример:

Выбрано время отклика: 8,0 секунд

Результат: Результат: выходной сигнал достигает нового значения за 40 секунд (время отклика*5)

Чтобы изменить время отклика, установите или уберите переключатель с J4. (см. Рисунок 3)

- 1) Установите переключатель на J4 для времени отклика 8.0 секунд.
- 2) Уберите переключатель с J4 для времени отклика 0.8 секунд.

ШАГ 7: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫХОДА 2-10 V

Убедитесь, не поврежден ли провод или не повреждено ли устройство. В этих ситуациях рекомендуется выходное напряжение 2-10V.

- 1) Установите переключатель на J6 для выхода напряжения 2-10V
- 2) Снимите переключатель с J6 для выхода напряжения 0-10V

ВНИМАНИЕ! При использовании токового выхода J6 цепь должна быть разомкнута!

ШАГ 8: ОБНУЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

ВНИМАНИЕ! Всегда обнуляйте устройство перед началом использования.

Обнулить устройство можно двумя способами:

- 1) Автоматическая калибровка нуля
- 2) Ручная калибровка нулевой точки с помощью кнопки пуск

- 1) Автоматическая калибровка нуля

Когда устройство оснащено автоматическим обнулением, нет необходимости вручную калибровать нулевую точку.

Калибровка AZ представляет собой функцию автоподстройки нуля в форме автоматического обнуления цепи, встроенной в РСВ-плату. Функция автокалибровки электронно настраивает нуль датчика в заданные временные промежутки (каждые 10 минут). Данная функция исключает колебание выходного сигнала в связи с температурным, электронным или механическим воздействием; автоподстройка нуля также дает возможность техникам не вынимать трубки высокого и низкого давления при проведении первичной или периодической калибровки нуля датчика. Автоподстройка нуля занимает 4 секунды, после чего устройство возвращается к нормальному режиму работы. Во время 4-секундной автокалибровки выходной сигнал и дисплей будут показывать последнее зафиксированное датчиком значение.

Датчики, оборудованные функцией автоподстройки нуля, фактически не нуждаются в дополнительном техническом обслуживании.

ОБНУЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА ПРОДОЛЖЕНИЕ

2) Ручная калибровка нулевой точки с помощью кнопки пуск
ВНИМАНИЕ: Как минимум за час до начала калибровки нулевой точки следует подать напряжение питания сети.

- а) Отсоедините обе напорные трубки от отверстий, отмеченных + и -.
- б) Нажимайте на кнопку нуль, пока не загорится светодиодный индикатор (красным), а на дисплее не появится надпись «zeroing - обнуление» (только для моделей с дисплеем). (см. Рисунок 4)
- в) Обнуление устройства займет 4 секунды, после чего на дисплее появится «0» (только для моделей с дисплеем)
- д) Заново установите напорные трубки, следя за тем, чтобы трубка высокого давления была подсоединена к отверстию, отмеченному «+», а низкого давления - к отверстию, отмеченному «-».



ПЕРЕРАБОТКА / УТИЛИЗАЦИЯ

Детали, оставшиеся после установки, должны быть утилизированы в соответствии с региональными предписаниями. Списанные устройства необходимо направить в место переработки, которые специализируются на электронных отходах.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец предоставляет пятилетнюю гарантию на материалы и изготовление поставленного товара. Срок действия гарантии отсчитывается с даты поставки изделия. В случае обнаружения дефектов в материалах или производственных дефектов продавец обязан (при условии, что покупатель отправил ему товар без задержек или до момента истечения гарантийного срока) устранить недочет, на собственное усмотрение отремонтировав бракованное изделие или бесплатно отправив покупателю новое изделие без соответствующих дефектов. Покупатель оплачивает расходы на транспортировку гарантийного изделия, отправляемого на ремонт; продавец оплачивает расходы на пересылку отремонтированного изделия обратно покупателю. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате аварии, удара молнии, наводнения или другого природного явления, естественного износа, ненадлежащего или халатного обращения, неправильной эксплуатации, перегрузки, ненадлежащего хранения, неправильного ухода или ремонта, а также модификаций и монтажных работ, выполненных не продавцом. За выбор материалов и устройств, устойчивых к коррозии, отвечает продавец, если отсутствуют иные юридически обязывающие договоренности. В случае изменения производителем конструкции устройства продавец не обязан вносить соответствующие изменения в уже проданные им устройства. Для пользования гарантией покупатель должен надлежащим образом исполнить свои обязательства, связанные с поставкой и предусмотренные договором. Продавец предоставляет новую гарантию на товары, которые были заменены или отремонтированы по предыдущей гарантии, однако срок ее действия не превышает гарантийного срока для исходного изделия. Гарантия предусматривает ремонт дефектных компонентов и устройств или предоставление новых (при необходимости), но не включает расходы на установку и замену. Ни при каких обстоятельствах продавец не несет обязательств по компенсации косвенных убытков.