



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕЗАК
ДЛЯ ВСПЕНЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

MESSER M1



Инструкция по эксплуатации



УСТРОЙСТВО

1	Кнопка включения
2	Регулировка температуры
3	Фиксаторы режущего лезвия для штробления
4	Прижимные пластины
5	Металлический крючок

КОМПЛЕКТАЦИЯ

6	Электрический резак	1 шт.
7	Режущий нож прямой	1 шт.
8	Режущий нож для штробления	1 шт.
9	Нож-трансформер (прямой)	1 шт.
10	Проволочная щетка для чистки	1 шт.
11	Угловой шестигранный ключ	1 шт.
12	Пластиковый кейс	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность (Вт)	320
Напряжение (В)	220
Допускается непрерывный режим работы	+
16–ти ступенчатая регулировка температуры	+
Максимальная температура нагрева (°С)	500
Длина (мм)	340
Ширина (мм)	44
Вес (г)	610

ВНИМАНИЕ!

Прочтите внимательно эту инструкцию перед началом работы.

Выполняйте все указанные меры предосторожности, чтобы не причинить вред себе, другим людям и не повредить другие предметы.

Следуйте указаниям этих инструкций, чтобы не повредить инструмент.

НАЗНАЧЕНИЕ

M1 это первый резак в мире с воздушной системой охлаждения.

M1 работает в 2 раза быстрее всех известных аналогов для резки плит из пенополистирола (EPS)

M1 это первый ручной электрический резак, способный работать в непрерывном режиме.

Электрический резак **MESSER M1** – это профессиональный инструмент для горячей резки вспененных материалов. Резак нагревается за считанные секунды и дает возможность оператору регулировать температуру нагрева.

Еще никогда работа не была такой простой, удобной и неусттомительной.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электрический резак **MESSER M1** с легкостью режет пенополистирол (EPS), экструдированный полистирол (XPS), полиэтилен, сшитый полиэтилен, полипропилены и многие другие виды пенопластов и материалов.

Информацию о безопасной и правильной резке различных материалов рекомендуем запрашивать у их производителя.

УСТАНОВКА РЕЖУЩЕГО ЛЕЗВИЯ

Перед установкой или снятием лезвия всегда выключайте резчик из сети.

Дождитесь пока лезвие, фиксаторы лезвия и установочные винты остынут.

Предупреждение 1: Режущее лезвие имеет сильно заостренный край для аккуратного разрезания. Всегда выполняйте разрез в направлении заостренного края.

1. Ослабьте винты на фиксаторах режущего лезвия при помощи ключа.
2. Сдвиньте лезвие до упора под прижимные пластины.
3. Надежно затяните винты, чтобы обеспечить надлежащее электрическое соединение.
Не перетягивайте винты!
4. После установки и фиксации режущего лезвия, подключите резак к стандартному источнику питания 220В.
5. Регулятор температуры имеет 16 позиций, которые соответствуют градуированным насечкам на поверхности. Чем меньше насечка, тем меньше температура.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать постоянно на полной мощности, приведет к быстрому износу ножа.

Предупреждение 2: Чрезмерная температура и выделение тепла могут привести к перегреву фиксаторов режущего лезвия, и, в последствии, к повреждению резака. Устанавливайте только такой уровень температуры (выходной мощности), который необходим для выполнения правильного разреза.

Режущее лезвие не должно нагреваться докрасна, чтобы перемещаться по пенопласту.

НОЖ-ТРАНСФОРМЕР (ПРЯМОЙ)

В комплект поставки входит нож-трансформер (прямой нож 29,5 см), предназначенный для фигурной резки материалов. Оператор самостоятельно придает ножу требуемую форму, устанавливает его в резак и приступает к работе.

РАБОТА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ РЕЗАКОМ

Установите среднюю температуру, подведите режущее лезвие к краю пенопласта и нажмите на клавишу включения.

Оптимальная резка должна быть практически бездымной.

СОВЕТ! Для достижения наилучших результатов предварительно попрактикуйтесь на негодных для использования кусках пенопласта.

При резке пенопласта лучше сохранять температуру и скорость резки постоянной.

Если во время резки появляется дым, значит, скорость резки низкая, или лезвие слишком горячее, что может привести к слишком большому, неравномерному разрезу. Это можно исправить за счет снижения температуры, а также периодических отпусков клавиши включения во время выполнения разреза.

При увеличении сопротивления пенопласта при резке, нажмите на клавишу еще раз. Режущее лезвие достигает заданной температуры в течение нескольких секунд.

Вы можете выполнить разрез с минимальной задымленностью, используя данный процесс. Резка этим способом также продлит срок службы резака.

Отпуск клавиши за несколько сантиметров до конца разреза позволит сохранить режущее лезвие чистым и избежать образования на нем наростов (нагара).

Указания и предупреждение 3:

1. Информацию о температурах возгорания и токсичности материалов, с которыми вы работаете, вы можете получить, изучив паспорта безопасности материалов производителя.

2. Всегда работайте с горячим резаком **MESSER M1** в хорошо проветриваемом помещении.

3. Не сжигайте избыточный остаток материала на режущем лезвии. Лезвие будет перегреваться, деформироваться и потенциально влиять на перегрев резака.

4. Не подносите нагретое лезвие близко к коже, одежде или другим воспламеняющимся материалам.

5. После выполнения работы дайте режущему лезвию остыть. Раскаленное лезвие может причинить травму или вызвать ожог открытой поверхности тела.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Постоянное использование электрического резака M1 может привести к образованию наростов пенопласта на режущем лезвии и латунных фиксаторах.

Избыточный нарост материала ухудшает теплопроводность и производительность лезвия. Латунные фиксаторы лезвия и само лезвие необходимо тщательно очищать проволочной щеткой.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на электрический резак **MESSER M1** составляет 1 год со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации и обслуживания.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

111024, г. Москва, Андроновское шоссе, дом 26, стр.4.

Тел. (495)710-88-01; (495)230-03-28

E-mail: stock@messer.su

www.messer.su






ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК



www.messer.su

