



МАНКОУПЕР

## Паспорт – Инструкция по эксплуатации

---



### Станки для разделки кабеля

Линия для переработки кабеля **MGS-1000-02** с одновальным пре-шредером

**Перед использованием станка внимательно прочтайте данное руководство, содержащее важные правила техники безопасности и инструкции по установке, эксплуатации, уходу и ремонту станка. Обеспечьте, чтобы руководство было в распоряжении для всех ответственных лиц.**



WWW.MANCOOPER.RU

+7 (908) 512-01-42

INFO@MANCOOPER.RU

г.Новочеркасск, Ростовская область

**Сохраняйте для дальнейшего использования!**

MANCOOPER.RU



## I. Технические характеристики.

- Диаметр кабеля, мм - 0.1-30
- Масса, кг - 9000
- Напряжение, В - 380
- Общая мощность, кВт - 112
- Мощность дробилки, кВт - 55
- Пре-шредер, кВт - 45+1,5
- Производительность, кг/ч - 800-1200
- Габаритные размеры, м - 12.5x7.5x2.3

## II. Общее описание.

Инструкция обслуживания предназначена для помощи в безопасном и беспроблемном использовании устройства. Продукт конструирован и изготовлен в соответствии со строгими техническими директивами, используя современные технологии и компоненты. Кроме того, он произведен в соответствии со стандартами качества.

### НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО, ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРОЧИТАЛИ И НЕ ПОНЯЛИ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Чтобы увеличить срок службы устройства и обеспечить его бесперебойную работу, используйте его в соответствии с данным руководством пользователя и регулярно выполняйте техническое обслуживание. Технические данные и спецификации в данном руководстве пользователя являются актуальными. Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с улучшением качества. Учитывая технический прогресс и возможности шумоподавления, устройство было разработано с целью снижения рисков шумоизлучения до минимума.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!** Чертежи в данном руководстве приведены только для иллюстрации и в некоторых деталях могут отличаться от фактического продукта.

## III. Меры предосторожности.

**ВНИМАНИЕ!** Прочтите все предупреждения по технике безопасности и все инструкции. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме, или даже смерти.

Не используйте в очень влажных средах или в непосредственной близости от резервуаров для воды. Не допускайте попадания влаги на устройство. Опасность поражения электрическим током! При использовании не вставляйте руки и/или другие предметы внутрь устройства!

Звук, который издает оборудование во время загрузки, – менее 80 ДБ.

**ВАЖНО:** во время работы оборудования, звук будет менять свой уровень в зависимости от этапа работы. оператор должен обязательно работать в берушах.

**Монолитный кабель (у которого большой размер медных деталей),  
должен обрабатываться при работе с экраном в 4 мм или 5 мм.**

**Кабели связи ( такие как компьютерной интернет сети)**

**должен перерабатываться с экраном в 2.5 мм.**

**Для других видов кабеля можно использовать экран 3 мм.**

## 4.6 Использование и обслуживание

Продолжительность срока службы зависит от правильного и своевременного обслуживания, а также правильно подобранным оборудования для переработки материала.

	Наименование	Период обслуживания
1	Ножи	Раз в 5 дней
2	Ремни двигателя	Раз в 15 дней
3	Смазка на вращающихся частях/механизмах	Ежедневно
4	Ленточный конвейер	Ежедневно
5	Исправность электрооборудования	Ежедневно
6	Сетчатый чехол	Раз в 15 дней
7	Затяжку болтов и гаек	Ежедневно
8	Экран(Сито)	Ежедневно
9	Устройство фильтрации	Раз в 3-5 дней

Подшипники необходимо менять после 100 часов работы со смазкой.

**Ежедневно контролируйте уровень смазки в подшипниках, при необходимости добавьте смазку в отверстия подшипников.**

(Для подшипников используется высокотемпературная литевая смазка, типа ZL3Li)

-- После замены или заточки ножей, необходимо выставить зазор между неподвижным и подвижным ножом в 0.15-0.25мм.



#### 4.4. Подготовка к использованию.

Используя оборудование впервые, следуйте следующим рекомендациям:

1. Перед началом работы проверьте отсутствие кабеля в канале разделки, запуск оборудования должен производиться без нагрузки.

2. Проверьте кабель питающий станок, он должен быть без повреждений.

3. Запустите станок

4. При запуске оборудования необходимо оставить его во включенном состоянии в течение 5 минут перед непосредственной загрузкой перерабатываемых материалов. В процессе «холостой» работы станка, обратить внимание на любое изменение звука работающего оборудования. В случае, если оборудование издает нехарактерные звуки, треск, постукивание, немедленно выключить станок в соответствии с инструкцией, и произвести технический осмотр.

После того, как все эти шаги были успешно выполнены, вы можете начать непосредственную работу.

#### 4.5. Использование устройства.

Рис.1



4. Панель управления выделенная на фотографии справа, управляет выдувом, а другая контролирует скорость вибрации. (рис.2)

5. Если при обработке изделия с медью присутствует большое кол-во пластика, увеличьте выдувную силу и уменьшите скорость вибрации.

6. Если при переработке изделия присутствует много меди и мало пластика, увеличьте скорость вибрации.

7. Если пластиковые детали слишком объемные, или в частичках меди присутствует очень много пластика, замените грохотом (рис.3)

1. Запуск осуществляется кнопками 1-9 зеленого цвета,

2. Выключение осуществляется кнопками 1-9 красного цвета,

3. Аварийная остановка осуществляется красной кнопкой аварийной остановки, если вы хотите запустить оборудование заново, прокрутите кнопку аварийного выключения по часовой стрелке и осуществите перезапуск.



Рис.2



Рис.3

#### 3.1. Электробезопасность

Избегайте прикосновения к заземленным элементам, таким как трубы, нагреватели, котлы и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током при работе во влажной среде. Попадание воды в устройство увеличивает риск повреждения устройства и поражения электрическим током.

Не прикасайтесь к устройству мокрыми или влажными руками.

Используйте питающий кабель только по назначению. Никогда не используйте его для переноски устройства. Держите питающий кабель вдали от источников тепла, масла, острых кромок или движущихся частей. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.

Если невозможно избежать использования устройства во влажной среде, следует использовать устройство защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током

#### Оборудование для обеспечения безопасности

**1. На двигателе есть температурное реле, которое позволяет контролировать перегрев двигателя**

**2. В случае аварийной ситуации, необходимо немедленно нажать красную аварийную кнопку на панели управления, затем привести все в порядок, произвести тех. ремонт и только после этого запустить вновь.**

#### 3.2. Безопасность рабочего места

Убедитесь, что рабочее место убрано и хорошо освещено. Грязное или плохо освещенное рабочее место может привести к несчастным случаям. Страйтесь думать наперед, наблюдать за происходящим и использовать здравый смысл при работе с устройством. Не используйте устройство во взрывоопасной зоне, например, в присутствии легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Устройство создает искры при работе, которые могут воспламенить пыль или пары. При обнаружении повреждения или неправильной работы немедленно выключите устройство и немедленно сообщите об этом руководителю. При возникновении сомнений в правильности работы устройства обратитесь в службу поддержки производителя. Ремонтировать устройство может только сервисный центр изготовителя. Не пытайтесь ремонтировать самостоятельно! При возникновении пожара для его тушения используйте только порошковые или углекислотные (CO2) огнетушители, пригодные для использования на работающих устройствах. Детям или посторонним лицам запрещается заходить на рабочее место. (Отвлечение может привести к потере контроля над устройством). Используйте устройство в хорошо проветриваемом помещении.

Используйте кнопку аварийной остановки, если есть риск травмы или смерти, несчастного случая, повреждения! Пожалуйста, держите это руководство доступным для дальнейшего использования. Если это устройство передается третьей стороне, руководство должно быть передано вместе с ним.

#### 3.3. Личная безопасность

Не используйте устройство при усталости, болезни или под воздействием алкоголя, наркотиков или лекарств, которые могут значительно ухудшить способность управлять устройством.



Станком могут управлять физически подготовленные лица, которые умеют обращаться с устройством, прошли надлежащую подготовку, ознакомились с настоящим руководством по эксплуатации и прошли подготовку по охране труда.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными умственными и физическими функциями или лицами, не имеющими соответствующего опыта и/или знаний, если они не находятся под наблюдением лица, ответственного за их безопасность, или не получили инструкций о том, как управлять машиной.

При работе с устройством, используйте здравый смысл и будьте бдительны. Временная потеря концентрации при использовании устройства может привести к серьезным травмам.

Чтобы предотвратить случайное включение устройства, перед подключением к источнику питания убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении.

Не переоценивайте свои способности. При использовании устройства сохраняйте равновесие и оставайтесь стабильными в любое время. Это обеспечит лучший контроль над устройством в непредвиденных ситуациях.

Не носите длинную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки по дальше от движущихся частей. Длинная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части.

### 3.4. Безопасное использование устройства

Не перегружайте устройство. Используйте соответствующие инструменты для данной задачи. Правильно выбранное устройство лучше и безопаснее выполнит задачу, для которой оно было разработано.

Не используйте устройство, если переключатель ПУСК/СТОП не работает должным образом (не включает и не выключает устройство). Устройства, которые нельзя включать и выключать с помощью выключателя, являются опасными, не должны эксплуатироваться и должны быть отремонтированы.

Убедитесь, что вилка отсоединенна от розетки перед выполнением любых регулировок, замены частей или перед переносом устройства. Такие меры предосторожности уменьшают риск случайного включения устройства.

Если устройство не используется, храните его в безопасном месте, вдали от детей и людей, не знакомых с устройством, которые не читали руководство пользователя.

Устройство может представлять опасность в руках неопытных пользователей.

Держите устройство в хорошем состоянии. Перед каждым использованием проверяйте наличие общих повреждений и особенно трещин в деталях или компонентах, а также любых других условий, которые могут повлиять на безопасную работу устройства. При обнаружении повреждений, перед использованием, передайте устройство в ремонт

Держите устройство в недоступном для детей месте

Ремонт или техническое обслуживание устройства должны выполняться квалифицированными специалистами только с использованием оригинальных запасных частей


Это обеспечит безопасное использование

Для обеспечения эксплуатационной целостности устройства не снимайте заводские предохранители и не ослабляйте винты.

При транспортировке между складом и пунктом назначения учитывайте правила охраны труда и техники безопасности, которые применяются в стране, где будет использоваться устройство.

Избегайте ситуаций, когда устройство останавливается от перегрузки. Это может привести к перегреву, повреждению элементов привода и электродвигателя.

### 4.3. Технологическая схема работы линии





5.	Магнитный сепаратор на выходе меди (2 шт)	Габаритные размеры, см: 200*50*125 Масса, кг: 110 кг Мощность, кВт: 0,75 Магнитный сепаратор предназначен для отделения гранул цветного металла от железа	
6.	Вибро-стол (4 шт)	Габаритные размеры, см: 220*65*120 Масса, кг: 150 Мощность, кВт: 0,6 Разделяет гранулы на крупную и мелкую фракцию	
7.	Необходимый ЗИП комплект	1. Ножи на дробилку (запасной комплект) 2. Ножи на пре-шредер (запасной комплект) 3. Сетки под ножами дробилки 3 шт (3,4,5мм) 4. Сетка под ножами пре-шредера 1 шт 5. Ящик с ключами и шупом для установки ножей 6. Полотно для вибро-столов 3 шт (14, 16, 18) 7. Полотно для сепаратора 1 шт	

Запрещается перемещать, регулировать или вращать устройство пока оно работает.  
Не оставляйте устройство без присмотра, пока оно находится в использовании.  
Никогда не вставляйте пальцы/руки в каналы при включенном устройстве.  
После использования удалите пыль, грязь, масло и так далее с устройства.

Внимание! Несмотря на безопасную конструкцию станка и несмотря на пользу дополнительных элементов для защиты оператора есть риск несчастного случая или травмы при использовании устройства. При использовании устройства будьте бдительны и используйте здравый смысл.

#### IV. Применение.

**Оборудование предназначено для работы с медными кабелями и проводами разных диаметров – от 0,1 мм до 30 мм.**

**Мы не несем ответственности за неправильное использование. Любой ущерб в результате несоответствующего использования станка должен быть оплачен пользователем!**

#### 4.1. Описание оборудования

##### Комплектация:


- Вибрационный сепаратор 2 шт
- Одновальный пре-шредер – 30 кВт
- Дробилка 55 кВт
- Внутренний конвейер (2 шт)
- Пылеуловитель (2 шт)
- Наружный вибро-стол – (4 шт)
- Лента-конвейер (2 шт\*2.2 кВт)
- Шкаф управления (2 шт)
- Экраны для вибростола – (Запасные)
- Комплект инструментов для обслуживания и ремонта
- Комплект ножей



## 4.2. Состав комплектации линии



### Рабочий Процесс



№ п/п	Наименование	Описание	Фотографии узлов
1.	Транспортёр №1	Конвейерная лента, осуществляющая загрузку материала в одновальный пре-шредер, 2,2 кВт	
2.	Одновальный пре-шредер с гидравлическим толкателем	31,5 кВт, 10 подвижных ножей, 4 неподвижных ножа, имеет гидравлический толкатель. Уменьшает размер исходного материала для уменьшения нагрузки на дробилку, увеличивает производительность	
3.	Транспортёр №2 с магнитным сепаратором	Габаритные размеры, см: 400*75*220 Масса, кг: 460 Мощность, кВт: 1,5 + 0,55 Конвейер с магнитной лентой для очистки материала от металла после пре-шредера перед дробилкой	
4.	Дробилка/ Сепаратор (Основной узел)	Общая мощность, кВт: 75 Производительность: 600-1200 кг/ч Основной узел включает в себя: 1) Дробильная камера с ножами 45кВт (10 подвижных ножей и 4 <u>неводвигущихся ножа</u> ) 2) Транспортер 2 шт по 0,75кВт 3) Воздушно-вибрационный сепаратор 2 шт по 9кВт 4) Шкаф управления 5) Пылесборник 2 шт по 6 кВт 6) Водяная система охлаждения дробильной камеры 0,09кВт	