

ООО «Пульсар» ИНН 7203526578 ОГРН 1217200015746  
Юр.адрес: г.Тюмень, ул. Механизаторов 3/5, 625041  
Адрес производства: г. Тюмень, ул. Щербакова д.239  
р/с 40702810305000051032  
Банк УРАЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"  
г. Екатеринбург БИК банка 046577975  
Корр. счет банка 30101810500000000975

## **Коммерческое предложение на поставку резьбонарезного станка БУРАТИНА 50.**

В соответствии с Вашим запросом, направляем коммерческое предложение на поставку мобильного резьбонарезного станка марки «БУРАТИНА 50», а так же дополнительного оборудования для установки станка – оправки установочные.

Станок применяется для ремонта без демонтажа осей, чулков, валов грузовых автомобилей, балансиров и спецтехники, станков и оборудования.




Простота конструкции обеспечивает лёгкость управления, надёжность и долговечность станка.

Станок запатентован и соответствует всем современным требованиям качества, безопасности и экологичности. Имеет всю необходимую разрешительную документацию для РФ и стран Таможенного союза.

### **Особенности станка:**

- станок позволяет выполнять проточку по диаметру под подшипник и нарезание резьбы от 30 мм.
- нарезает левые/правые резьбы любого профиля, любого заданного шага.





ООО «Пульсар» ИНН 7203526578 ОГРН 1217200015746

Юр.адрес: г.Тюмень, ул. Механизаторов 3/5, 625041

Адрес производства: г. Тюмень, ул. Щербакова д.239

р/с 40702810305000051032

Банк УРАЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"

г. Екатеринбург БИК банка 046577975


Корр. счет банка 30101810500000000975

### **Спецификация (стандартная комплектация станка)**

#### **Резьбонарезной станок марки «БуратинаА50»**

| № п/п | Наименование оборудования и его ассортимент | Единица измерения | Количество |
|-------|---------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1.    | Корпус станка                               | шт.               | 1          |
| 2.    | Удлинитель резцедержателя                   | шт.               | 2          |
| 3.    | Резцедержатель                              | шт.               | 3          |
| 4.    | Установочный шток                           | шт.               | 1          |
| 5.    | Резьбовой копир                             | шт.               | 7          |
| 6.    | Ремень приводной                            | шт.               | 1          |
| 7.    | Шкив для дрели                              | шт.               | 1          |
| 8.    | Кассета натяжителя ремня                    | шт.               | 1          |
| 9.    | Ручка для нарезания резьбы                  | шт.               | 2          |
| 10.   | Упор на установочный шток                   | шт.               | 1          |
| 11.   | Втулка на установочный шток                 | шт.               | 1          |
| 12.   | Резцы + пластинки к ним                     | комплект          | 5          |
| 13.   | Дрель Rebir IE 1206-16/2000ER               | шт                | 1          |
| 14.   | Приварные гайки ROR                         | шт.               | 3          |
| 15.   | Приварные гайки BPW                         | шт.               | 3          |
| 16.   | Таблетка SAF 72                             | шт.               | 2          |
| 17.   | Таблетка SAF 75                             | шт.               | 2          |
| 18.   | Доцентровка                                 | шт.               | 2          |
| 19.   | Оправки резьбовые                           | комплект          | 1          |





ООО «Пульсар» ИНН 7203526578 ОГРН 1217200015746  
Юр.адрес: г.Тюмень, ул. Механизаторов 3/5, 625041  
Адрес производства: г. Тюмень, ул. Щербакова д.239  
р/с 40702810305000051032  
Банк УРАЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"  
г. Екатеринбург БИК банка 046577975  
Корр. счет банка 30101810500000000975

**Стоимость оборудования**

| Наименование оборудования | Единица измерения | Стоимость, руб. (НДС нет) |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| Станок «Буратина 50»      | Комплект          | 450 000                   |

Доставка (вывоз) оборудования не включена в стоимость оборудования и осуществляется автотранспортом покупателя или привлекаемых им третьих лиц со склада продавца.

Директор

М.П.



Новосёлов И.О.