

Управляющая головка с электр. контролем закрытого положения: тип ..E... (размеры в мм)

Технические данные и разъяснения относятся ко всем типам управляющих головок с электрическим контролем (E, EH2, EWA и EWB).

Бесконтактный конечный переключатель со встроенным усилителем сигнала срабатывает при достижении закрытого положения и имеет следующие достоинства:

- отсутствие подвижных уплотнений
- прямое определение положения клапана
- длительная работоспособность
- **входит в комплект управляющей головки со встроенным клапаном**
- $p_{max} = 400$ бар.

Конечный переключатель


Установка, функционирование, подключение контактов - см.стр. 41.

⚠ Внимание!

Вход конечного переключателя защищён только от кратковременного короткого замыкания.

Необходимо предохранять выход конечного переключателя от контакта с +24 В.

**Ном.разм. 16
до 50**



Ном.разм.				
16	25	32	40	50
X	X	X	X	X

Отношение площ. A1:A2	
CA = 2:1 ¹⁾	
CB = 14,3:1 ²⁾	

Давление откр. p_E	
10	= 1,0 бар
20	= 2,0 бар
40	= 4,0 бар

Дрос.в канале (Ø в 1/10 мм)	
X**	


без обозн.= уплотнения NBR
V = уплотнения FKM
(другие уплотнения по заявке)

⚠ Внимание!
Проверяйте совместимость с рабочей жидкостью!


**⚠ Необходимо указать данные дросселя
(Ø в 1/10 мм)**

¹⁾ Площадь кольца = 50% (стандартн.исполн.)

²⁾ Площадь кольца = 7%



LFA . E...



Ном.раз.	16	25	32	40	50
D1	G 1/8	G 1/4	G 1/4	G 1/2	G 1/2
D2	M6	M6	M6	M8 x 1	M8 x 1
H1	50	50	70	110	120
H2	12	16	16	83	93
H3	15	24	28	32	34
H4	75	75	75	93	93
H5	105	105	105	123	123
□L1	65	85	100	125	140
T1	8	12	12	14	14

1 Табличка

2 Присоед. X по выбору - на резьбе

3 Конечный переключатель типа QM (обозначение в шифре см. стр. 41)

4 Присоединительный штекер K24 (заказывается отдельно см. стр. 41)

5 Место для снятия присоединительного штекера

Управляющая головка с электрическим контролем закрытого положения и ограничением хода: тип ..EH2... (размеры в мм)

Ном.разм. 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 17
до 32 LFA □ D-7X / D QMG24 F

Ном.разм.		
16	25	32
X	X	X

Отношение площ. A1:A2	
CA = 2:1 ¹⁾	
CB = 14,3:1 ²⁾	

Давление открытия p_E	
10	= 1,0 бар
20	= 2,0 бар
40	= 4,0 бар

Дрос.в канале (\varnothing в 1/10 мм)	
X**	△


без обозн. = Уплотнения NBR
V = Уплотнения FKM
(другие уплотнения по заявке)

⚠ Внимание!
Проверяйте совместимость с рабочей жидкостью!

△ Необходимо указать данные дросселя (\varnothing в 1/10 мм)

¹⁾ Площадь кольца = 50% (стандартн.исполн.)


²⁾ Площадь кольца = 7%



LFA . EH2...

Ном.разм. 16 до 32

Ном.разм. 16 до 32



1 Табличка

2 Присоед. X по выбору - на резьбе

3 Конечный переключатель типа QM (обозначение в шифре см. стр. 41)

4 Присоединительный штекер K24 (заказывается отдельно см. стр. 41)

5 Место для снятия присоединительного штекера

6 При ном.разм 16 (только нижняя крышка)

Ном.раз.	16	25	32			
D1	G 1/8	G 1/4	G 1/4			
H1	35	40	50			
H2	50	50	50			
H3	15	24	28			
H4	25	25	25			
H5	126	130	150 ³⁾			
H6	62	66	66			
□L1	65	85	100			
L2	32,5	42,5	50			
T1	8	12	12			
SW1	6	6	10			
SW2	21	21	27			

³⁾ Максимальный размер

Управляющая головка с электр. контролем закрытого положения под установку золотникового или седельного распределителя: тип: ..EWA..., ..EWB... (размеры в мм)

Ном.разм. 16 до 32

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	17
LFA		-7X-		D	QMG24							

Ном.разм.	Тип
16	EWA
25	
32	
x	
x	
x	EWB

Отношение площ. A1:A2
CA = 2:1 ¹⁾
CB = 14,3:1 ²⁾

Давление откр. p_E
10 = 1,0 бар
20 = 2,0 бар
40 = 4,0 бар

Дроссель в канале (\varnothing в 1/10 мм)			
A	B	P	T
A**		P** T**	
	B**	P** T**	

без обозн. = Уплотнения NBR
V = Уплотнения FKM
 (другие уплотнения по заявке)

⚠ Внимание!




Проверяйте совместимость с рабочей жидкостью!

M-3SEW 6 C../420...

M-3SED 6 CK../350...

M-3SED 6 UK../350...


M-3SEW 6 U../420...




⚠ Необходимо указать данные дросселя (\varnothing в 1/10 мм)

1) Площадь кольца = 50%
 (стандартн.исполн.)

2) Площадь кольца = 7%




LFA . EWA...
Ном.разм.16 до 32
 (с золотник.распредел.
 тип 4WE 6 D...)



LFA . EWB...
Ном.разм. 16 до 32
 (с золотник.распредел.
 тип 4WE 6 D...)

Ном.раз.	16	25	32
H1	40	40	50
H2	50	50	50
H3	15	24	28
H4	25	25	25
L1	65	85	100
L2	80	85	100
L3	7	23,5	31
L4	16,5	26,5	34



1 Таблица

2 Крепёжные болты поставляются с управляющей головкой

3 Пробка резьбовая M6 для ..EWB...

4 Пробка резьбовая M6 для ..EWA...

5 Конечный переключатель типа QM (обозначение в шифре см. стр. 41)

6 Присоединительный штекер K24 (заказывается отдельно см. стр. 41)

7 Место для снятия присоединительного штекера

8 Распред.золотниковый тип 4WE 6 D...

9 Распред.седельный тип M-3SEW 6 ...

Управляющая головка с электрическим контролем закрытого положения под установку золотникового или седельного распределителя: тип: ..EWA..., ..EWB... (размеры в мм)

**Ном.разм. 40
и 50**

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	17
LFA			-7X-			D	QMG24					

Ном.разм.	Тип
40	EWA
50	EWB

Отношение площ. A1:A2
CA = 2:1 ¹⁾
CB = 14,3:1 ²⁾


Давление откр. p_E
10 = 1,0 бар
20 = 2,0 бар
40 = 4,0 бар

Дрос.в канале (\varnothing в 1/10 мм)			
A	B	P	T
A**		P**	T**
	B**	P**	T**


без обозн.= Уплотнения NBR
V = Уплотнения FKM
(другие уплотнения по заявке)

⚠ Внимание!
Проверяйте совместимость
с рабочей жидкостью!

M-3SEW 6 C../420...



M-3SED 6 UK../350...




M-3SEW 6 U../420...

⚠ Необходимо указать данные
дросселя (\varnothing в 1/10 мм)

1) Площадь кольца = 50% (стандарт)

2) Площадь кольца = 7%



**LFA . EWA...
Ном.разм. 40 и 50
(с золотник.распредел.
типа 4WE 6 D...)**

Ном.разм.	40	50
H1	110	120
H2	58,5	68
H3	32	34
H4	77,5	87
L1	125	140
L2	62,5	70
L3	98,5	113
L4	66,5	70

1 Табличка

2 Присоед. X и Y по выбору - на резьбе G 1/4

**3 Крепёжные болты поставляются с
управляющей головкой**

4 Пробка резьбовая M6 для ..EWB...

5 Пробка резьбовая M6 для ..EWA...

**6 Конечный переключатель типа QM
(обозначение в шифре см. стр. 41)**

**7 Присоединительный штекер K24
(заказывается отдельно см. стр. 41)**

**8 Место для снятия
присоединительного штекера**

9 Распред.золотниковый тип 4WE 6 D...

10 Распред.седельный тип M-3SEW 6 ...

Индуктивный конечный переключатель типа QM, электрическое подключение

Электрическое подключение осуществляется 4-контактным штекером с резьбой M12 x 1.

Присоединительный штекер заказывается отдельно.

Напряжение питания: постоянный ток 24 V $+20\%$ -10%
(пульсация < 10%)


Потребляемый ток: max. 40 mA

Допустимая нагрузка

на выходе: 400 mA (пост.ток 24 V =)

Диапазон температур: -20°C до $+80^{\circ}\text{C}$

Назнач.контактов: 1: +24 V




- 2: норм.закрыт (низко-высокоомн.)
- 3: 0 V
- 4: норм.открыт (низко-высокоомн.)

Расположение контактов

⚠ Внимание!

В конечном переключателе нет провода для заземления!



Индуктивный переключатель может быть подключён как нормально открытый (S) или нормально закрытый (O).

Присоединительные штекеры для индуктивных переключателей типа QM (размеры в мм)

Присоединительный штекер для K24,
4 -контактный, крепление резьбой M12 x 1,
резьбовая фиксация кабеля Pg 9.

№ заказа 00031155

