


# Минираспределители с механическим управлением. Серия 2

Присоединение: M5, быстроразъемное соединение под трубопровод с наружным  $\varnothing$  4 мм 3/2 лин./поз.



Миниатюрные распределители Серии 2 с механическим управлением 3/2 лин./поз. Н.З. поставляются с соединительными отверстиями M5 или со встроенными быстроразъемными соединениями  $\varnothing$  4 мм.

Распределители переключаются посредством плунжера, ролика или ролика с ломающимся рычагом.


## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                              |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция                  | клапанного типа                                                                                                                                                                                                    |
| Тип распределителя           | 3/2 лин./поз., Н.З.                                                                                                                                                                                                |
| Материалы                    | корпус – алюминий, плунжер – OT58 (латунь), уплотнения – NBR                                                                                                                                                       |
| Крепление                    | через отверстия в корпусе                                                                                                                                                                                          |
| Присоединение                | M5, быстроразъемное соединение под трубку $\varnothing$ 4 мм                                                                                                                                                       |
| Температура окружающей среды | 0°C ÷ 60°C                                                                                                                                                                                                         |
| Температура среды            | 0°C ÷ 50°C                                                                                                                                                                                                         |
| Рабочее давление             | 0 ÷ 10 бар                                                                                                                                                                                                         |
| Рабочая среда                | очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4]. |



## КОДИРОВКА

|    |                                                                                                            |   |   |    |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|---|
| 2  | 3                                                                                                          | 4 | - | 94 | 5 |
| 2  | СЕРИЯ                                                                                                      |   |   |    |   |
| 3  | КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ - ФУНКЦИЯ:<br>3 = 3/2 лин./поз, Н.З.<br>4 = 3/2 лин./поз, Н.О.                            |   |   |    |   |
| 4  | ПРИСОЕДИНЕНИЕ:<br>4 = быстросъемное соединение под трубопровод $\varnothing$ 4 мм<br>5 = M5                |   |   |    |   |
| 94 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ:<br>94 = плунжер<br>95 = ролик<br>96 = ломающийся рычаг<br>98 = плунжер, панельное крепление |   |   |    |   |
| 5  | ВОЗВРАТ:<br>5 = пружинный возврат                                                                          |   |   |    |   |


## Минираспределители, плунжер




Рабочие фазы:  
А = полный ход  
В = свободный ход  
С = эффективный ход



234/235




244/245





| Мод.    | Рабочее давление (бар) | Расход Q <sub>p</sub> (Нл/мин) | Усилие переключения при 6 бар (Н) | Символ |
|---------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 234-945 | 0 ÷ 10                 | 60                             | 6                                 | VM01   |
| 235-945 | 0 ÷ 10                 | 60                             | 6                                 | VM01   |
| 244-945 | 0 ÷ 10                 | 60                             | 6                                 | VM03   |
| 245-945 | 0 ÷ 10                 | 60                             | 6                                 | VM03   |


## Минираспределители, плунжер, панельное крепление




Рабочие фазы:  
А = полный ход  
В = свободный ход  
С = эффективный ход



234/235




244/245





| Мод.    | Рабочее давление (бар) | Расход Q <sub>p</sub> (Нл/мин) | Усилие переключения при 6 бар (Н) | Символ |
|---------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 234-985 | 0 ÷ 10                 | 60                             | 6                                 | VM01   |
| 235-985 | 0 ÷ 10                 | 60                             | 6                                 | VM01   |
| 244-985 | 0 ÷ 10                 | 60                             | 6                                 | VM03   |
| 245-985 | 0 ÷ 10                 | 60                             | 6                                 | VM03   |


## Минираспределители, ролик




Рабочие фазы:  
А = полный ход  
В = свободный ход  
С = эффективный ход



234/235



244/245







| Мод.    | Рабочее давление (бар) | Расход Q <sub>p</sub> (Нл/мин) | Усилие переключения при 6 бар (Н) | Символ |
|---------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 234-955 | 0 ÷ 10                 | 60                             | 6                                 | VM04   |
| 235-955 | 0 ÷ 10                 | 60                             | 6                                 | VM04   |
| 244-955 | 0 ÷ 10                 | 60                             | 6                                 | VM06   |
| 245-955 | 0 ÷ 10                 | 60                             | 6                                 | VM06   |

## Минираспределители, ломающийся рычаг



Рабочие фазы:  
 А = полный ход  
 В = свободный ход  
 С = эффективный ход



| Мод.           | Рабочее давление (бар) | Расход Q <sub>п</sub> (Нл/мин) | Усилие переключения при 6 бар (Н) | Символ |
|----------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------|
| <b>234-965</b> | 0 ÷ 10                 | 60                             | 6                                 | VM07   |
| <b>235-965</b> | 0 ÷ 10                 | 60                             | 6                                 | VM07   |
| <b>244-965</b> | 0 ÷ 10                 | 60                             | 6                                 | VMA1   |
| <b>245-965</b> | 0 ÷ 10                 | 60                             | 6                                 | VMA1   |