


1. Установите древокол на жёсткую ровную поверхность. Для наилучшего результата через отверстия в подошве закрепите его саморезами по дереву.



2. Чурбак поставьте на лезвие ножа при этом одной рукой придерживайте его сбоку.



3. При помощи кувалды наносите удары до полного раскола чурбака на две части.



4. Для колки на более мелкие полешки повторяйте процедуру до получения нужного размера.



5. Прочие рекомендации. будьте внимательны при колке дров или досок которые использовались ранее в хозяйстве, в них встречаются гвозди, которые могут повредить колющее лезвие. Также во избежание повреждения и замятия кромки лезвия, не рекомендовано устанавливать полено непосредственно сучком на кромку лезвия древокола. Ставьте полено таким образом, чтобы сучки не попадали на кромку лезвия или той стороной полена, на которой нет явно выраженных крупных сучков. Для наилучшего результата, вес кувалды следует подбирать индивидуально под породу дерева, сучковатость и размер поленьев. Средний вариант- кувалда весом 1,5 кг, но для крупных и сильно сучковатых поленьев, рекомендовано использовать кувалду весом 3-4 кг, и наносить сильные удары с замахом держа кувалду двумя руками. Если при колке дров замечен "Пружинный эффект" - это означает что древокол установлен на неподходящий недостаточно жёсткой поверхности. Следите за чистотой инструмента. Храните древокол в сухом месте.