


# K161ПП1, K161ПП1А

Микросхемы представляют собой аналоговый преобразователь сигналов и предназначены для работы совместно с индикаторами типа ИВЛШУ1-11/1. Содержат 61 интегральный элемент. Корпус типа 238.16-1, масса не более 1,5 г.



Условное графическое обозначение К161ПП1

Назначение выводов К161ПП1: 1 — вход управления пиковым значением; 2 — вход пикового значения; 3 — напряжение питания; 4 — выход «+ 5 дБ»; 5 — выход «+ 3 дБ»; 6 — выход «+ 1 дБ»; 7 — выход «0 дБ»; 8 — выход «-1 дБ»; 9 — выход «-2 дБ»; 10 — выход «-3 дБ»; 11 — выход «-5 дБ»; 12 — выход «-7 дБ»; 13 — выход «-10 дБ», 14 — общий; 15 — вход среднего значения; 16 — вход управления средним значением.

Назначение выводов К161ПП1А: 1, 2, 4, 5, 6 — свободные; 3 — напряжение питания; 7 — выход «0 дБ», 8 — выход «-1 дБ», 9 — выход «-2 дБ»; 10 — выход «-3 дБ», 11 — выход «-5 дБ», 12 — выход «-7 дБ»; 13 — выход «-10 дБ», 14 — общий; 15 — вход среднего значения; 16 — вход управления средним значением.

## Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	- 27 В ± 10%
Выходное напряжение низкого уровня	> - 3 В
Выходное напряжение высокого уровня	< - 25 В
Ток утечки на входе	< 10 мкА
Ток утечки на выходе	< 3 мкА
Ток потребления	< 5 мА

## Предельно допустимые режимы эксплуатации К161ПП1, К161ПП1А

Напряжение питания ..	- 40...- 24 В
Коммутируемое напряжение ..	- 40...0 В
Напряжение входных аналоговых сигналов среднего и пикового уровней .. .	> - 30 В
Напряжение положительной полярности на входе ..	< 0,5 В
Ток открытого ключа .. .	< 2 мА
Температура окружающей среды	- 10...+ 70° С